

Hinweis: Sie hatten mir telefonisch erklärt, dass der 1 Schwimmer vermutlich auf dem Seegrund/Ufer aufliegen soll. Dies würde bei einer Wasserstandsänderung jedoch zum Verkanten der Anlage an den (Halte-)Metallrohren führen. Daher empfehle ich Ihnen eine gelenkige Ausführung am Übergang Ufer/Land.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter der o.g. Durchwahl gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag


Felix Keßler
Sachbearbeiter